

**Megbízólevél**

száma: -  
kelte: 2020. 01. 31.  
beérkezés időpontja: 2020. 01. 31.

Megbízó ügyintézője: Pióker Tamás

**Jegyzőkönyvünk**

száma: 3/039-2020  
kelte: 2020. 02. 12.

Ügyintézőnk: Czagányné Anna

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

**Megbízó:** K9-Sport Kft.  
**Megbízó címe:** 2310 Szigetszentmiklós, Ipar u. 10-12.

**A vizsgált minták jelzése:** Rozsdamentes acélkarikák: 1. FEM30-K-ST (5 db)  
2. FEM36-K-ST (5 db)

**Melléklet:** Vizsgálati eredmények

**A minták beérkezésének időpontja:** 2020. 01. 31.  
**A vizsgálat időpontja:** 2020. 02. 11.

**Elvégzett vizsgálat:**

Szakitóvizsgálat az MSZ EN ISO 13934-1:2000 szerint.  
Próbadarabok száma: 5 db.  
Sebesség: 100 mm/perc. Szakitógép típusa: INSTRON 3369.

- Megjegyzések:**
- A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak.
  - A vizsgálati jegyzőkönyv a mellékletével együtt 2 oldalt tartalmaz, amely a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.
  - A vizsgálatokat végző laboratórium státusza:  
A NAH által NAH-1-1366/2016 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
  - A kiadott jegyzőkönyv hitelességét a Jegyzőkönyv lapjain megtalálható INNOVATEXT Zrt. „száraz” körpecsét lenyomata igazolja.

INNOVATEXT  
Textilipari Műszaki Fejlesztő  
és Vizsgáló Intézet Zrt.  
1103 Budapest, Gyömrői út 86.

Kovács Andrásné  
osztályvezető



European Notified  
Testing and Certification  
Body No. 1523



Member of the European  
Network of Textile  
Research Organisations



Institute of  
OEKO-TEX®

## Vizsgálati eredmények

### 1. minta

	Szakítóerő (N)	Befogási mód	A szakadás leírása
1.	4996	alsó, felső befogás elvágott láncszemmel	a karika nem szakadt, a láncszem kihajlott
2.	2506	alsó, felső befogás hevederrel	a karika a hegesztésnél szakadt
3.	6603	alsó, felső befogás hevederrel	a heveder szakadt
4.	5126	alsó befogás hevederrel, felső befogás elvágott láncszemmel	a heveder szakadt
5.	6748	alsó befogás hevederrel, felső befogás karabíner + láncszemmel	a heveder szakadt

### 2. minta

	Szakítóerő (N)	Befogási mód	A szakadás leírása
1.	7581	alsó befogás hevederrel, felső befogás karabíner + láncszemmel	a karika a hegesztésnél szakadt
2.	5909	alsó befogás hevederrel, felső befogás karabíner + láncszemmel	a karika a hegesztésnél szakadt
3.	6847	alsó befogás hevederrel, felső befogás karabíner + láncszemmel	a karika a hegesztésnél szakadt
4.	8103	alsó befogás hevederrel, felső befogás karabíner + láncszemmel	a heveder szakadt
5.	7809	alsó befogás hevederrel, felső befogás karabíner + láncszemmel	a karika a hegesztésnél szakadt

INNOVATEXT  
Textilipari Műszaki Fejlesztő  
és Vizsgáló Intézet Zrt.  
1103 Budapest, Gyömrői út 86.

Kovács Andrásné  
osztályvezető



European Notified  
Testing and Certification  
Body No. 1523



Member of the European  
Network of Textile  
Research Organisations



Institute of  
OEKO-TEX®